


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、側方灯を点灯しないように改善する。

基準不適合発生箇所

車体後部に取り付けられている側方灯が赤色で点灯するため、保安基準に適合しない。

注：  内は改善箇所を示す。